

1/7




FIG. 1

2/7






FIG. 2

317


1. starting point




2. Introducing Edge-Edge association




3. test whether EE possible



4. Determine transformation matrix



5. Apply transformation



6. Reduce degree of freedom





FIG. 3

417




Fig 4




Fig 5

0974763-12200
002327-094450

7/7




Fig 10




FIG 11